

Erledigt

Probleme bei der Instalation von Yosemite - P8Z68-V PRO/GEN3

Beitrag von „derHackfan“ vom 15. Februar 2016, 16:31

Der Intel Core i7 2600 wurde auch in einem [iMac \(Mid-2011\)](#) verbaut, daran sollte es eigentlich nicht scheitern.

Dann liegt es wohl an dem ASUS Mainboard und der ASUS Grafikkarte, die wie immer wieder geschrieben wird ihren eigenen Kopf haben.

Ein weiterer Versuch kann ja nicht schaden, ich würde da sogar direkt die Snow Leopard DVD probieren, mit der iBoot CD für Sandy Bridge.

Da kannst du gleich ein paar Boot Flag sammeln, jede weitere Erfahrung macht dich schlauer.

