

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. Februar 2016, 06:50

Vor allem müsste die neue Grafikkarte zu 100% OOB laufen, sonst macht es das an einem AMD System nicht leichter.

Zitat

Ich komme ja ins System... Nur wird die r9 390x nur als 290x erkannt was ja nicht schlimm ist, aber ich bekomme nur 7mb vram angezeigt.

Und das kann dir auch mit der neuen Karte passieren, deswegen reite ich so auf einer kleinen Karte z.B. GT 210 rum.