

Erledigt

Kernel Panic

Beitrag von „Delta9“ vom 21. Februar 2016, 20:44

Das ist ok so, also liegt das Problem am USB. Wie [@al6042](#) schon fragte, gehen alle Ports ordnungsgemäss? Den Stick mal direkt angeschlossen, ohne HUB dazwischen?