

Erledigt

Clover Bootmenu 2ten DVI Port durchschleifen Multimonitor

Beitrag von „griven“ vom 22. Februar 2016, 21:51

Das ist eine Frage des VideoBios. Die IntelHD haben einen relativ sauberes UEFI Bios was auf Bios Ebene den Multimonitor Betrieb erlaubt viele dedizierte Karten haben eben das nicht da wird der 2. Schirm erst zugeschaltet wenn ein entsprechender Framebuffer Treiber geladen wurde.