

# Broadcom BCM57781 Gigabit LAN läuft nicht

Beitrag von „schlaubi“ vom 7. Mai 2012, 11:45

Hallo Leute,

bin neu hier und habe auch gleich ein Problem 😊

Ich habe auf meinem System (ASRock 990FX Extreme4, AMD Phenom II X4 955 BE, ATI HD 5770) ein Snow Leopard 10.6. nun endlich am Laufen. Hatte das ganze vorher in einer VM getestet und konnte durch einige Anleitungen das System nun zum installieren bewegen. Mein größtes Problem ist jetzt aber, dass mein LAN-Controller (Broadcom BCM57781) nicht installiert wurde, obwohl er vor der Installation scheinbar erkannt wurde (hatte ich so im Debug-Text gelesen).

Hat jemand eine Lösung für mein Problem?

Grüße