

Erledigt

R9 390X und Yosemite 10.10.5 macht Blackscreen

Beitrag von „stackbage“ vom 25. Februar 2016, 06:53

Tatsächlich geht die Installation jetzt weder mit der GT noch mit der 390x. Ich raff das manchmal einfach nicht.

Mit Unibeast erstellt und den AMD Kernel rein kopiert. So wie ich es bei den ersten Installationen auch getan habe.

Nochmal zur 390x... Ich hab vorhin gelesen dass die sapphire 290x in OSX nicht unterstützt ist. Meine 390x ist ja von Sapphire... Besteht die Möglichkeit eines der BIOSes der anderen hersteller zu flashen und die Karte damit kompatibeler zu machen?

Und die Sache mit dem personalisiertem Framebuffer hab ich auch noch nicht ganz gerafft. Ist da vllt noch was möglich?

Sorry für die ganzen Fragen. 😊

Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk