

Erledigt

Feintuning (DSDT, SSDT) Asrock Z87, i5 4670K

Beitrag von „al6042“ vom 25. Februar 2016, 20:19

Um die USB-Problematik zu beheben habe ich hier noch 2 Kexte zur Installation, die ich leider vorher vergessen hatte mitzuliefern.

Damit und dem auch bei mir eingesetzten DSDT USB_Patch funktionieren alle Ports gemäß der Vorgaben.

Versuch die mal und melde dich wieder, bevor du einen Einkauf tätigst.