

Erledigt

USB-Bus "fehlt" nach Installation von EL Capitan

Beitrag von „al6042“ vom 27. Februar 2016, 09:28

Nun,

das ist das typische USB-Problem welches seit Einführung von El Capitan herumschwirrt.

Es gibt mehrere Lösungsansätze, aber der schnellste ist wohl die Nutzung des folgenden USBInjectAll.kext.

[USBInjectAll für OS X 10.11.x El Capitan](#)