

Erledigt

El Capitan - Kernelpanik nach Aufwachen aus Sleep

Beitrag von „bartl1_de“ vom 2. März 2016, 08:15

OK, habe im Bios geschaut...

Es gibt nur eine "komische" Einstellung im Rower Menu: BIOS Controlled oder ACPI Controlled. Mit Unteroptionen wenn man BIOS wählt. Die werde ich mal durchprobieren.