

Erledigt

El Capitan - bleibt nach Kext Installation beim Bootscreen stehen

Beitrag von „Brumbaer“ vom 2. März 2016, 21:40

Ok sieht nach dem selben Fehler aus, Und zwar nach dem Intel I210. Das ist allerdings ein Standard Ethernet Teil und nicht WLAN.

Hattest du mit F12 beim Systemstart auf den Stick umgeschaltet ? Ich frage deshalb, weil es verwunderlich ist, dass in beiden Fällen der selbe Fehler auftreten soll, wenn es an dem Kext liegt, das nur in einem der beiden vorhanden ist.

Wenn allerdings in beiden Fällen derselbe Fehler auftritt ist es vermutlich nicht der Kext.

Aber das Problem mit dem "ob umgeschaltet" behebt sich von selbst mit dem Ausbau der Festplatte.

P.S:

Das mit dem UEFI klappt leider nicht, da der HFS Treiber noch nicht geladen scheint.