

**Erledigt**

## **Habe Probleme mit Realtek ALC887 unter El Captain. Wer kann helfen?**

**Beitrag von „SiggIM“ vom 6. März 2016, 13:13**

Habe jetzt in Clover den Wert unter "Devices/Audio eingetragen, so wie in deiner Abbildung. Kein Erfolg! HDAEnabler wird nach wie vor nicht geladen. Mit dem AppleHDA Patcher v1.1 komme ich nicht klar. Hierfür reichen meine Englischkenntnisse nicht aus. Das Tool hat mir nur zwei Dateien im Ordner MironeAudio heruntergeladen: Config.plist und HDAEnabler.kext. Was sollte ich mit der Config.plist anstellen?

Ein Problem kann vielleicht auch meine DSDT.aml sein, die habe ich aus dem Internet geladen. Selbst eine DSDT.aml zu patchen kriege ich nicht hin. Hier weigert sich mein MaciASL. Auch ist mein Bord nicht in MaciASL aufgeführt. Die originale DSDT.aml habe ich aus dem Bios extrahiert, bzw. den ganzen origin Ordner, nur verstehe ich nicht wie ich das machen soll oder kann.

Große Probleme habe ich auch mit den USB-Anschlüssen. Ich habe in EFI/CLOVER/kexts/10.10 u. 10.11 die Kexte FakePCIID\_Intel\_HDMI\_Audio.kext, FakePCIID\_XHCIMux.kext und FakePCIID.kext hineingelegt und über Clover Configurator folgende Einträge in die Config.plist hinzugeführt: siehe Bilder!

Alle USB 2 Ports sind jetzt als USB 3 in den Systeminformationen aufgeführt und sind nur bedingt zu gebrauchen. Der unten aufgeführte USB 3 Bus ist eine Inateck 4-Port Karte die ich nachträglich eingebaut habe. An diesen Anschlüssen funktionieren alle meine externen USB 3 Festplatten und auch superschnell. Die oberen 2 USB 2 Busse kann ich nicht zuordnen, sind vielleicht intern.