

Erledigt

Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von „YogiBear“ vom 10. März 2016, 21:37

Ahoi,

ich muss gestehen, dass ich das BIOS der aktuellen ASRock-Boards nicht kenne (mein letztes war ein 939DUAL-SATA, lang, lang ist es her). Hast du Einstellmöglichkeiten für PCIe? Irgendwas mit FastBoot o.ä.? Du hast dir eine DSDT selbst gepatchet?

Der Adapter selbst sollte auch im DCPI-Manager nicht auftauchen, da er nur die Signale von einem Standard zu anderen konvertiert, ohne eine eigene Funktion/Chips zu haben. Das die BCM94360 nicht auftaucht ist allerdings merkwürdig...