

Erledigt

Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von „Hausl“ vom 10. März 2016, 21:56

also bezüglich PCIe kann ich im BIOS nur bei den einzelnen Slots Gen 1 - 3 einstellen oder halt Auto.

Fast Boot ist deaktiviert.

Hab auch noch gerade mal ohne der DSDT gestartet, wird auch nicht erkannt. Ich schätze mal, dass entweder der Adapter oder die Karte selbst nen Defekt hat 🤔