

Erledigt

## Kein Ethernet mehr

Beitrag von „al6042“ vom 11. März 2016, 18:20

Hach... schön wieder fit zu sein.... 😊

Ist euch allen eigentlich aufgefallen, dass in den Screenshots aus einem der vorangegangenen Post einmal die Realtek Karte komplett ausgeschrieben wird und im anderen nicht?

Ich gehe davon aus, dass entweder eine DSDT am Laufen war, die nun nicht mehr genutzt wird und damit auch der Inject nicht greift, oder bei der Clover-Config der "FixLAN" oder "LAN" Haken nicht mehr gesetzt ist.