

Erledigt

Hardware wird teilweise erkannt - aber System hat keinerlei Performance

Beitrag von „al6042“ vom 12. März 2016, 17:00

Also das mit der hochgeladenen RTF-Datei ist extrem wenig hilfreich.

Nach welcher genauen Methode hast du OSX installiert?

Wie hast du das Installationsmedium erstellt?

Warum ist dein System als MacPro5,1 eingerichtet? Der kennt die Nvidia Karte nicht und ist an der Stelle nicht als System-Definition zu empfehlen.

Warum hast du sowohl den RTL8111 als auch den IntelE1000 Kext im Clover Kext Ordner?

Dein Board hat nur eine Intel Netzwerkkarte onboard.

Damit Onboard-Audio funktioniert, sollte ein HDA-Enabler zum Einsatz kommen, damit kann aber kein HDMI-Audio über die Grafikkarte genutzt werden...

Dies benötigt einen DSDT-Patch.