

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 14. März 2016, 08:22

Hey,

also ich wäre da vorsichtig mit der Aussage dass die identisch sind! Die Boards sind in ihrer Ausstattung identisch. Das muss aber nicht unbedingt heißen dass deswegen auch die BIOS Dateien identisch sind. Gerade beim BIOS ist es wichtig immer die passende Datei zu verwenden, da würde ich kein Risiko eingehen. Wenn die BIOS Dateien unterschiedlich sind, wird der Flash Vorgang wahrscheinlich auch einfach verweigert.

Viele Grüße,
Steffen