

Erledigt

## Probleme mit bcm94360CD

Beitrag von „jboeren“ vom 14. März 2016, 17:06

bist du dir ganz sicher das der Adapter ganz im pcie sockel ist? Ich weiss aus eigener erfahrung das bei manche systeme der letzte "halbe" mm fehlt... vielleicht versucht du mal ohne diese metalle blende?