

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „hahahatrallala“ vom 14. März 2016, 18:42

Hallo allerseits,

nach einiger Zeit wollte ich jetzt noch meine Erfahrungen kundtun.

Habe das BIOS vom ersten Post genommen und 10.10.5 drauf installiert.

Bis auf den Sound habe ich alles nach Anleitung gemacht. Tipp: versucht nicht, per Multibeast die interne Onboard-Soundkarte zum Laufen zu bringen. Ja, sie läuft, aber jeder, der den Ruhezustand nutzt, wird wie ich auch Random Reboots beim Aufwachen haben. Das nervt und kann im Zweifel zum Verlust von Daten führen...

Auch eine Neuinstallation bringt euch nur wenig Ruhe vor AppleHDA-Fehlermeldungen in der Konsole. Ihr müsst die Onboard-Karte, genau wie steff89 es gesagt hat, deaktivieren. Sonst habt ihr keine Freude. Die AppleHDA versucht dann beim Systemstart zwar immer noch, das Ding zu verorten, aber das macht nichts und führt nicht zu Nachteilen...

Die Onboard-Grafik (HD4600) läuft mit zwei digitalen Monitoren oder einem analogen. Eine Mischung ist nicht möglich und führt zum Absturz beim Systemstart. Das liegt daran, dass es keine Mac-Systeme mit nativen digitalen und analogen Ausgängen gemischt gab oder gibt...

Seid ihr gezwungen, ein Ausgabegerät analog zu verbinden, kommt ihr um einen speziellen DVI-I zu VGA Adapter nicht umhin. Aber der funktioniert dann auch sofort und so gut wie unter Windows!

Ansonsten läuft 10.10.5 sehr stabil, und wer wie ich noch 10.6 gewohnt ist und den ganzen neumodischen Schnickschnack nicht braucht, hat hier ein Rennpferd, das stabiler kaum laufen kann.

Danke noch mal an alle, vor allem steff89 und al6042

Gruß, trallala

P.s.: Ach so, was den Sound angeht: habe jetzt eine USB-Karte, die ich damals für meinen ersten Hacky gekauft habe, dran. Funktioniert prima.