

Erledigt

macOS 10.12.1 System (Based on Hyundai) Low Budget für rund 100€

Beitrag von „cubeteam“ vom 15. März 2016, 12:45

Genau in diesem Moment hab ich den Fehler gefunden. Hab den Stick im Dienstprogramm falsch formatiert, GUID ist natürlich nicht richtig

