

Erledigt

ECC Arbeitsspeicher bei Hackintosh

Beitrag von „grt“ vom 15. März 2016, 22:43

sodele.

heute vormittag ist der (spottbillige) xeon X5560 eingetrudelt, der ja nun eigentlich den ecc-ram schon im bios erkennen sollte (wenn alles mit richtigen dingen zugeht).

aaber, da wo der i7 lediglich ignoriert hat, protestiert der xeon lautstark, dass da was gar nicht richtig ist - sprich, mit xeon werden die beiden ecc-riegel konsequent abgelehnt, lautes piepen, kein start möglich, egal, wo und wie die ecc's gesteckt sind.

inkompatibel oder kaputt? oder... - *externes latein bitte*

