

Erledigt

Hackintosh Boot Problem - Nvidia Treiber

Beitrag von „FaserF“ vom 16. März 2016, 17:10

[@Brumbaer](#) Danke für die Klasse Anleitung!

Ich habe im Bios die Serielle Schnittstelle Deaktiviert und meine Primäre Grafikkarte von "automatisch" auf PCI (GTX 970) gestellt.

Anschließend mit den von dir geannten Einstellungen meine Config geändert und konnte beim ersten mal natürlich mit deaktiviertem Grafik Treiber booten (auch mit einem iMac 14,2). Danach habe ich die Nvidia Grafik Treiber neu installiert, nachdem ich die Nvidia Treiber deinstalliert habe.

Reboot und er ist wieder beim booten gecrashed. Hab ihn drei weitere male versucht zu booten wieder gecrashed. Dann habe ich meine alte config wiederhergestellt und nun crashed er dort auch (wo vorhin noch alles ging mit nvda_drv=1).

Erster Screenshot ist der neue Versuch mit deinen Infos. 2. Screenshot ist der boot versuch mit meiner alten Config.

Nebenbei, meine CPU sollte keine extra config Einträge benötigen, laut erfahrungen und weil diese ja so auch in einem Mac verbaut wurde.

Und beide Bildschirme waren an meiner 970 angesteckt.

EDIT: Okay, das ist komisch, scheinbar bootet meine ursprüngliche config (bei der beide Bildschirme funktionieren) nur wenn ich die serielle Schnittstelle AKTIVIERT habe. Komisch...

[@rubenszy](#) vielleicht noch einen Tipp wie ich die Config zum laufen bekomme? Deine Config funktioniert klasse, wie gesagt, auch beide Bildschirme und es bootet mit nvda_drv=1 aber die Nvidia Treiber sind nicht standardmäßig ausgewählt.

Vielleicht editiere ich mit Clover irgendwas falsch, könntest du mir ggf eine neue Config machen, die auf deiner von dir oben gegebenen basiert und im SMBIOS ein iMac 14,2 hat und kein Inject Intel beinhaltet? Ich danke dir!