Erledigt {Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von "steff89" vom 22. März 2016, 16:44

Hey <u>@ChB1968</u>

Ich habe auf meinem System schon das Update auf 10.11.4 installiert. Allerdings ist im Moment noch kein finaler Nvidia WebDriver verfügbar, also muss der Beta Treiber genutzt werden. Außerdem sieht es so aus, als ob der USB Injector kext unter 10.11.4 nicht mehr läuft, ich habe bis jetzt noch keine Zeit gefunden mich damit auseinanderzusetzen.

Also Update läuft eigentlich ganz easy:

- 1.) Nvidia Grafikkarte ausbauen oder das boot-argument nvda_drv=1 mit nv_disable=1 ersetzten, um das Laden des Webtreibers zu verhindern
- 2.) Update herunterladen und installieren
- 3.) Neuen WebDriver mit dem Tool NVIDIA Web Driver Updater herunterladen und installieren
- 4.) Grafikkarte wieder einbauen bzw. boot-argumente wieder auf nvda drv=1 zurückstellen

Viele Grüße, Steffen