

Erledigt

## {Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. März 2016, 17:22

Zitat

Außerdem sieht es so aus, als ob der USB Injector kext unter 10.11.4 nicht mehr läuft

Stimmt, ist bei mir auch so 😞

edit:

Bin mir jetzt nicht sicher, woran es lag.

Das letzte Time Machine Backup zurückgespielt, dann erneut das Update geladen, jetzt sind die USB3 wieder da