

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „UserD“ vom 22. März 2016, 20:29

[@griven](#)

Ich benutze keine Webtreiber, meine 760 läuft immer OOB, habe bisher jedes Update ohne zutun überstanden (es sei denn es wird ab jetzt nicht mehr OOB funktionieren?). Ich habe nun per CCC wieder das 10.11.3 zurück geklont, jetzt läuft es wieder.

Ich konnte nicht feststellen, was nicht funktioniert hat. Das hat sich so geäußert: Boot -> Apfellogo erscheint -> sofort ein Reset (selten auch mal ein Standbild mit dem Apfellogo). Ein Start im Verbose war nicht möglich.