

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „OliverZ“ vom 22. März 2016, 20:56

Just for Info griven.

Ich habe genau das gemacht, was Du empfohlen hast und dann den Blackscreen.

Ich habe zuerst bei beiden Rechnern die NVIDIA Webdriver deinstalliert, dann die Intel HD4600 für das Booten benutzt, dann die NVIDIA Webdriver neu installiert und dann die entsprechenden Einstellungen im Bios vorgenommen, d.h. interne Graphik disabled und gebootet.

Mit dem Ergebnis, dass ich wieder auf die letzte Konfiguration zurückgegangen bin.