

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „daniel14513“ vom 23. März 2016, 10:26

SMBIOS ist 13,1, hat vorher auch super funktioniert (in NVRAM geschrieben). Ich habe den NVRAM nochmal komplett im Bios gelöscht (Win+Alt+P+R) und neu eingespielt mit frischer neuer Seriennummer.. kein Erfolg.