

Erledigt

Z77-DS3H rev. 1.0 F9 Festplatte wird im Bios nicht erkannt

Beitrag von „griven“ vom 23. März 2016, 12:05

Scheint tatsächlich eine Limitation des Chipsatzes zu sein. Wenn man google mit Z77 und 3TB füttert erhält man Ergebnisse querr durch alle Mobo Anbieter die ein ähnliches Bild zeichnen (Platte wird entweder gar nicht oder falsch erkannt). Schon merkwürdig dieses Verhalten aber offenbar mit Bordmitteln nicht änderbar.