

Erledigt

WLAN beim HP Elitebook 6930P

Beitrag von „finchen200090“ vom 23. März 2016, 18:10

Ich hab mir einen Hackintosh mit Leopard 10.5.2 auf dem Elitebook gebastelt und soweit läuft alles auch sehr gut! Nur die Wifi Link 5300, die darin verbaut ist, wird ja nicht unterstützt! Ich hab hier noch einen Speedport W102, der den Ralinkchip hat und nun zu meinem Problem, ich hab die RTUSB2870.kext installiert und der Stick wird auch erkannt im Netzwerk! Nur der Stick leuchtet kurz auf und geht dann aus, so dass ich ihn nicht konfigurieren kann! RalinkUtility hab ich natürlich installiert! Nun die Frage, hat jemand eine Idee oder ist das mit dem Stick vergebliche Liebesmüh?

Vielen Dank schon mal! Achja, hab auch mal Snow Leo installiert und Auflösung der Grafikkarte kann ich ändern, aber QE geht nicht! Ist bei der RadeonHD 3400 bei Leopard Schluss mit der Graka oder kann man die auch mit SL vernünftig ans laufen bekommen?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk