

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „ChB1968“ vom 24. März 2016, 12:38

Nach zwei Tagen basteln und Fehlersuche bin ich einen Schritt weiter. Ins BIOS bin ich nach endlosen Versuchen wieder reingekommen und der Rechner läuft wieder. Jetzt habe ich ein neues Phänomen festgestellt. Wenn ich zwei der USB 2.0 Ports am Mainboard benutze, wird der Bildschirm schwarz. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass bei Nutzung dieser Ports die Grafikkarte abgeschaltet wird.

Werde daher mal den "neuen" Kext von steff89 probieren. Damit ich nichts verkehrt mache...

- 1) den alten Injektor Kext deinstallieren
- 2) "Zugriffsrechte reparieren" und "Neuerstellung des Daches" durchführen
- 3) die beiden Fake Kexte und den Injektor Kext in S/L/E installieren
- 4) "Zugriffsrechte reparieren" und "Neuerstellung des Daches" durchführen
- 5) In der DSDT.aml EHC1 in EH01 und EHC2 in EH02 umbenennen (mit MagicASL oder gibt es einen einfacheren Weg?)