

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „Adnarel“ vom 25. März 2016, 16:34

In Ergänzung zu Griven nur folgendes: weitere boot-args -wie du in deinem Post zuvor verstanden hast- ergänzen, z.B. -v, wenn du den Verbose Mode haben möchtest.

Passiert hier ja öfter, dass gesagt wird, "speicher mal nv_disable=1 in die Boot Args" und schwups sind die wichtigen anderen args dann wech... Für Yosemite der kext-dev-mode zum Beispiel.

Das Ozmosis (bzw. für des Webdrivers Funktion) braucht dann ggf. noch die Abschaltung der Nvidia-Injection:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%01`