

Erledigt

Lifebook E8110 Grafik Glitch

Beitrag von „astertz“ vom 25. März 2016, 20:01

Servus,

als erstes mal, das ist mein erster Post 😊

Ich will auf meinem Lifebook E8110 Mac OS X installieren. Da es nicht mehr das neuste ist, habe ich mich für 10.6.3 Snow Leopard entschieden.

Als Bootloader nutze ich iBoot Legacy. Ich muss mit dem Flag -x booten, da sonst "Debugger called <panic>" kommt.

Soweit so gut. Es bootet, bekomme einen Ladebalken.

Ca. 30 Sekunden später wird der Bildschirm schwarz. Danach tauchen verschieden gestreifte Farben auf, welche sich ständig ändern. Nach ca. 5 sec freezed er bei dem Bild im Anhang.

Meine Specs:

Fujitsu Siemens Lifebook E8110

Intel Centrino Duo (T2400 @ 1,83GHz Dualcore)

2560 GB Ram

Onboard Grafikchip

Vielen Dank im Vorraus

LG astertz