

Erledigt

Spulengeknurren unter Mac OS X

Beitrag von „Werner_01“ vom 26. März 2016, 15:18

Moin,

das Geknurre heißt, dass ja irgendwas physikalisch schwingt.

Ich habe mir damals meine Grafikkarte relativ günstig gekauft, weil die auch angeblich Spulengeknurren hatte.

Dann habe ich mir "Plastik 70 Schutzlack" gekauft. Das ist ein Schutzlack für Leiterplatten und allerlei Bauteile.

... also auch für Spulen. Die habe ich damit eingesprüht und da knurrt gar nix (mehr). Das mag wohl daran liegen, dass der Lack alles so abgedichtet und fixiert hat, dass es nicht mehr möglich ist, zu schwingen.

Von Rückgabe / Umtausch abgesehen wäre das ggf. noch eine Möglichkeit.

Viele Grüße

Werner