

Erledigt

10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0

Beitrag von „UserD“ vom 26. März 2016, 18:42

Ich möchte auch noch kurz melden, dass mein OSX mittlerweile auf 10.11.4 läuft.

Grafikkarte OOB, bis auf den Netzwerk Treiber keine kext installiert, also pure Apple.

Lösung war derzeit, das [SIP](#) auf Hex 0x50 zu setzten, also ohne NVRAM.

Das Problem spricht nicht langsam rum, irgendwas mit dem Prelinked Kernel, dazu muss wohl Ozmosis angepasst werden, aber im Detail weiß ich das nicht, da wird es bestimmt irgendwann eine neue Version geben.