

Erledigt

## Cpu Wechsel Core Duo auf Socket 771 Xeon E540?

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. März 2016, 20:09

Ich bin mit dem Intel Xeon E5450 von einer iMac10,1 Systemdefinition auf MacPro3,1 gegangen.

Das ist aber eher kosmetisch als technisch notwendig, ein iMac10,1 mit Xeon Quad Core CPU schaut halt merkwürdig aus. 😄

Eigentlich gab es keine Probleme ...

Es muss das richtige BIOS mit der richtigen Revision sein!

GA-P35-DS3 (**rev. 2.1**) oder GA-P35-DS3 (**rev. 2.0**) oder GA-P35-DS3 (**rev. 1.0**)

Vielleicht wird die CPU nicht richtig erkannt da sie von 7,5 bis 9 einstellbar ist.

Den RAM kannst du noch im BIOS kontrollieren und je nach Takt 1066/800/667 MHz neu einstellen.

Nach dem Flash vielleicht noch ein Clear CMOS machen und Load Optimized Defaults wählen.