

**Erledigt**

## **10.11.4 Update klappt nicht mit OZ1669 Z77-DS3H Rev 1.0**

**Beitrag von „Superjeff“ vom 26. März 2016, 23:53**

Bei mir hat es geholfen nach der Installation von 10.11.4 die /System/Library/CoreServices/boot.efi per CCC von einem Backup-10.11.3 zurück zu sichern.

Mit dem boot.efi von 10.11.4 ist mein Hack auch nicht mehr gestartet (nur einmal nach dem Install-Reboot, danach nicht mehr, Apfellogo und das wars dann), mit der von 10.11.3 funktioniert wieder alles astrein, ohne sonstige irgendwelchen Änderungen.

Also 10.11.4 installieren, von Backup starten, boot.efi zurückspielen, alles läuft...

Keine Ahnung wie das miteinander zusammenhängt.

Jedenfalls sind auch die MD5-Summen beider Dateien unterschiedlich.

Meine jetzt funktionierende von 10.11.3 gibt aus:

md5 /System/Library/CoreServices/boot.efi = 046533fc6a5f6bc49e68e688e6522df5