

Erledigt

Cpu Wechsel Core Duo auf Socket 771 Xeon E540?

Beitrag von „thecook“ vom 27. März 2016, 09:54

Guten Morgen,

also habe das P35-ds3 rev.1.0 das Bios ist für rev. 1.0 und 2.0 und wurden auch bei Planet 3dnow schon mal erfolgreich getestet.

Systemdefi. MacPro 3.1

Takt steht bei 1300 Mhz mir wurde auch geraten die Batterie nach dem Flash kurz rauszunehmen, um die Default Werte richtig zurückzusetzen.

werde die Tage testen und berichten.



Erstmal herzlichen Dank

MFG