

**Erledigt**

## **{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX**

**Beitrag von „ernie-t“ vom 27. März 2016, 23:33**

Hey,

doch, ich hab extra nochmal auf die Verpackung geschaut. Rev 1.0

:-/

Edit:

Um alle Fragen zu beantworten:

Ich habe die DSDT.aml aus dem Install-Paket v1.5 (Seite5) genommen.

Hab die DSDT in den entsprechenden Ordner auf der Efi Partitioon gepackt.

Danach habe ich den Rechner neugestartet und im BIOS den NVRAM Reset gemacht.

Bei dem Board handelt es sich defintiv um Rev. 1.0 - Ich habe nicht nur den Karton geprüft, sondern auch auf dem Board nachgesehen.

Der Rechner bleibt beim Booten beim Ladebalken stehen, ohne dass er den Ladebalken auf nur einen mm füllt.

Kann mir wer weiterhelfen?

vg