

Erledigt

Hilfe bei der Installation der Iris Pro 6200

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. März 2016, 21:51

Die [Kaffeemaschine](#) ist fertig - und ich bin wieder zurück.

Leider liefert die nur reichlich lauen Kaffee: 60 Bilder/sec in Novabench, da ist der 2009er Mini, den sie ersetzen sollte, doch noch schneller. Bei Valley und Co. macht sie regelmäßig den Abgang oder lächerliche ca.18 Bilder/sec.

Alles Andere läuft im normalen Bereich, aber wofür brauch ich einen Intel-i5-5675C wenn da nur einzelne Bilder rauspurzeln??

Mit Ozmosis hab ich bisher nicht einen Start in 10.11 hin bekommen, weder mit einem von 4 selbst gebauten, noch dem von [@crusher](#) geborgten.

Das Maschinchen läuft auf Clover und OS X 10.11.4. Die Definition ist jetzt die klassische MacPro6,1er, ich hab aber auch schon Macmini und iMac durch, so weit das in Clover geht. Die Unterschiede waren jeweils im Messfehler-Bereich. Die Intel-GraKa wird als Iris Pro 6200 erkannt.

Hardware: Gigabyte Z97N-Gaming5, Intel Broadwell i5/5675C, Intel IrisPro-Grafik, 2x8GB-Arbeitsspeicher, Samsung-SSD, FW-Karte, bisher keine WiFi-Ersatzkarte.

Diverse DSDTs und eine SSDT sind vorhanden, ig-Platform-id ist zZt. 0x16120003, inject Intel angekreuzt, AppleIntelBDWGraphicsFramebuffer mit 010509000004000007050000 - 010509000008000082000000 10.10-BDW010509-Port_0x5-DP2HDM ersetzt. Das war es dann auch schon, mehr hab ich einfach nicht gefunden.



Wenn ich sehe, dass unterdessen auch Skylake-Grafiken in 10.11.4 unterstützt werden, ist das Ergebnis mehr als ärgerlich..