


Erledigt

Umstellung auf anderes SMBIOS geht nicht - UEFI Boot wird unendlich oft in BIOS geschrieben

Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2016, 22:46

Es reicht, wenn du in Clover, per Clover Configurator, das SMBIOS auf iMac14,2 stellst.

Nutze beim Erstellen aber die "Shake"-Funktion mindestens pro Button zwei mal, damit du sicher gehen kannst, dass die Serial Number einzigartig ist.



Und ich empfehle dieser Serial-Number als Grundlage für den "MLB"-Wert (plus fünf weitere Buchstaben/Zahlen) zu nutzen und das Feld "ROM" mit dem auswählbaren Begriff "UseMacAddr0" auszustatten.



Damit erhöht sich auch die Chance, dass iMessage und Facetime im Nachgang direkt funktionieren.