

**Erledigt**

## Mit OZM auf Asrock Z97 Extreme 6

**Beitrag von „al6042“ vom 4. April 2016, 23:25**

Dann liegt das vielleicht am Ethernet-Kext und du musst nur mal einen anderen testen.

Laut dem Maciasl Patch ist ein "Intel I218-V Gigabit Network Controller" verbaut.

Wie wäre es denn, wenn du mal folgenden testest:

[IntelMausiEthernet.kext](#)

Und installiere ihn ruhig erstmal mit dem Kext Utility nach /System/Library/Extensions, bevor du dir Gedanken machst, diesen im EFI abzulegen.

Nur weil das bei einem Gigabyte Board funktioniert, muss das bei deinem Asrock nicht genauso sein.