

**Erledigt**

## **El Capitan und das leidige USB-Thema**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 5. April 2016, 17:21**

Die Chipsätze werden von USBInjectAll nicht unterstützt.

Es ist problematisch, dass ich so ein mobo nicht hier habe. Ich kann trotzdem versuchen die Chips in der USBInjectAll einzutragen in der Hoffnung, dass es dann geht.

Dazu muss ich aber die Ports und ihre Location haben. Das Einfachste ist(für mich), wenn du genau das System mit Yosemite bootest, den IORegistryExplorer aufrufst, die Registry speicherst und gezipped hier reinstellst. Dann kann ich mir die Sachen die ich brauche raussuchen.

Den IORegistryExplorer gibt's im Downloadbereich.