

Erledigt

A NEW HOPE - GA-F2A78M-DS2, AMD Athlon X4 860K, Mavericks, Yosemite, El Capitan

Beitrag von „derHackfan“ vom 8. April 2016, 18:17

Der erste Versuch endet hier ... leider ein wenig garnicht zu erkennen.



Die meisten AMD Kernel brauchen keine FakeSMC.kext und NullCPU.PowerManagement.kext, hast du dahin gehend was gepatcht, das OS X ist absolut Vanilla?

Ohne DSDT kann ich mit Systemdefinition MacPro6,1 booten, die beiden älteren AMD Systeme kann ich nur mit MacPro3,1 booten, die beiden USB 3.0 Port laufen nicht.

Haben wir im Downloadbereich USB 3.0 kexte für Yosemite 10.10.5 die ich in Clover testen kann, dann zerlegt es mir nicht gleich das ganze OS X?