

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2016, 00:38

Die Funktion erhält man mit einem DSDT Patch zum Injecten des IDT-Audio-Chips:

IDT 92HD81B1X HD Audio Controller:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Name: | IDT Audio Controller |
| Type: | Audio Controller |
| Driver Installed: | Yes |
| MSI: | Yes |
| Bus: | PCI |
| Slot: | Built In |
| Vendor ID: | 0x8086 |
| Device ID: | 0x1e20 |
| Subsystem Vendor ID: | 0x103c |
| Subsystem ID: | 0x179b |
| Revision ID: | 0x0004 |
| Link Width: | x0 |

und einer zufällig passenden, im I-Net gefundenen AppleHDA... 😊