

Anleitung: HP 8470p / El Capitan - nahezu 100% perfekt!

Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2016, 00:38

Die Funktion erhält man mit einem DSDT Patch zum Injecten des IDT-Audio-Chips:

IDT 92HD81B1X HD Audio Controller:

Name:	IDT Audio Controller
Type:	Audio Controller
Driver Installed:	Yes
MSI:	Yes
Bus:	PCI
Slot:	Built In
Vendor ID:	0x8086
Device ID:	0x1e20
Subsystem Vendor ID:	0x103c
Subsystem ID:	0x179b
Revision ID:	0x0004
Link Width:	x0

und einer zufällig passenden, im I-Net gefundenen AppleHDA... 😊