

Erledigt

ASUS N53SN 10.11.4 - Installationsproblem - weitere Fragen

Beitrag von „ralf.“ vom 11. April 2016, 13:23

Das sieht nach einem Problem mit dem Powermanagement aus.

Im Bios - falls vorhanden deaktivieren (EIST)

Bootflag -xcpm

Clover Configurator

KernelPM haken setzen

Bei SMBIOS ein passendes System wählen

Nullcepowermanegement.kext in den Kext-Ordner