

**Erledigt**

## **Grafikausgabe nur auf HDMI Interner Display bleibt schwarz**

**Beitrag von „al6042“ vom 11. April 2016, 22:34**

Ich würde da eher tendieren, den passenden Framebuffer für die 7650m zu setzen. Laut [https://github.com/Clover-EFI-...rEFIt\\_UEFI/Platform/ati.c](https://github.com/Clover-EFI-...rEFIt_UEFI/Platform/ati.c) wäre das "Pondweed". Eine nützliche Info wäre dann auch der eingesetzte Bootloader, die eingesetzte OSX-Version und natürlich die technischen Details des Laptops, entweder in der Signatur oder im Profil des Users...

Ach,

und übrigens... 😊

Herzlich Willkommen im Forum...

