

**Erledigt**

## **ASRock H77m-ITX mit OZ 167X-mas Booten unmöglich nach Update auf 10.11.4**

**Beitrag von „al6042“ vom 12. April 2016, 07:28**

Alle Bereiche, die mit "Al6042" beginnen, müssen entsprechend deiner Hardware mit passenden Werten ausgefüllt werden.

Ich würde mir aber ein anderes SMBIOS vom Clover Configurator zusammen würfeln, da in deiner Kombi der iMac14,2 besser passt.