

Erledigt

Ozmosis liefert falschen VRAM Wert - Asus STRIX GTX 970 4GB

Beitrag von „griven“ vom 17. April 2016, 21:05

Die Lösung ist ganz einfach 😊

Die NVIDIA Injection von OZ kommt nicht sonderlich gut mit den Maxwell Karten klar und sollte in so einem Umfeld deaktiviert werden. Erreichen kann man das indem man den folgenden Befehl im Terminal eingibt

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableNvidialInjection=%01`

Nach dem nächsten Neustart sollte die Karte dann auch mit dem korrekten VRAM angezeigt werden.