

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 22. April 2016, 14:29

Hey,

es freut mich, dass du so einen stabilen Hackintosh hast 😊

Übrigens, bei mir laufen die Sensor kexte und HWMonitor ohne Probleme. Wichtig hierbei ist jedoch, dass man nicht beliebige FakeSMC und Sensoren kexte miteinander "vermischen" darf. Was z.B. überhaupt kein gute Idee ist, dass man die original FakeSMC aus Ozmosis weiter nutzt und nut die Sensoren Kexte ins EFI nachinstalliert.

Solange man sich daran hält und immer nur die aktuellste FakeSMC+Sensoren kexte lädt und dann alle kexte aus dem gleichen Release incl. FakeSMC auf die EFI installiert, sollte es keine Probleme geben.