


Erledigt

WiFi-BT Combo - BCM943602CS

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2016, 18:41

Ist bei mir genauso und wird mit Grivens Hinweis bei Bedarf gelöst....

Ausserdem zeigt sich bei den Laptops der BT-Schnuddel auch im DPCI-Manager nicht, da dieser an USB angebunden ist:



USB Device Tree

